

質 疑 回 答 書

平成28年9月27日

工事名 佐賀大学（鍋島1）教養教育2号館改修（建築）設計業務

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1		追加業務の透視図作成について、外観パース3枚の記載がありますが、○印が付いていないため、透視図作成が必要かどうか、ご教示ください。	必要です。
2		改修建物南側の舗装種別が、建築設計業務と設備設計業務の添付図面で相違がありますが、どちらが正しいか、ご教示ください。	配置図は舗装範囲を示すものであり、種別等は受注者が設計するものとします。
3		本工事は、居抜き工事と考えてよろしいでしょうか。	現状から全面改修を行う工事です。
4		内装改修のほか、次の改修を行うかどうか、ご教示ください。 (屋上防水改修、外壁改修、外部建具改修、断熱改修)	全て行います。
5		耐震補強計画位置についてご教示ください。	建物の耐震診断を行い、基準を満足できる補強を行ってください。
6		設計業務（建築）特記仕様書 II 業務仕様 6.業務範囲(2)追加業務 の透視図作成 外観パース欄に枚数等の記載がありますが、項目自信に丸印がありません。8.成果物及び提出部数等では透視図が含まれています。業務に含むと考えてよろしいですか。	よろしいです。
7		意匠設計における改修内容について、平面図で変更されている間仕切り変更と耐震補強に伴う改修工事でしょうか。その他内装改修や建具の更新等改修概要がわかるものをお示しください。	建物の全面改修及び外構改修を行う工事です。